

# TERMÓMETRO DIGITAL

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS

Precisión: +- 0,2C°  
Alimentación: 2 x 1,5V pilas alcalinas  
Respuesta: 1 segundo  
Dimensiones: 3,7 cm x 3,7 cm x 13,8 cm  
Peso: 48 gramos

### FORMA DE USO

1. Encienda el termómetro presionando la tecla ON/OFF/MEDICIÓN. Para elegir la opción vuelva a presionar el botón. Se esucha un pitido y seguidamente en la pantalla se ve la indicación de --°C lo que quiere decir que ya está listo para su uso.
2. Coloque el punto de medición del termómetro cerca de la parte superior de la frente y presione el botón ON/OFF/MEDICIÓN y espere unos segundos y sonará de nuevo un sonido y después se indica la temperatura. Si quiere realizar más mediciones debe presionar el botón de nuevo y esperar que salga la señal de antes para tomar la temperatura de nuevo.
3. Para apagar el termómetro debe presionar la tecla ON/OFF/MEDICIÓN y en unos segundos se apagará automáticamente.