

Bericht für den Gast



Zimmer 08 der Jugendherberge Possenhofen

Jugendherberge Possenhofen

Anschrift Kurt-Stieler-Straße 18
82343 Pöcking

Kontaktdaten Tel.: 08157 / 996611
E-Mail: possenhofen@jugendherberge.de
Web: www.possenhofen.jugendherberge.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Possenhofen** wurde am 10. Juni 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2017 bis Januar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Es wurden die Zimmer 8 und 33 im 1. Stock erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung** sowie **teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	nicht gegenzeichnete Stellplätze
Eingang Rezeption Aufzug	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Zimmer 08 (1. Stock)	✓	✓	✓	-	WC rechts anfahrbar
Zimmer 33 (1. Stock) Aufenthaltsraum (Erdgeschoss)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	- ✓	WC links anfahrbar
Mehrzweckraum (Erdgeschoss)	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür 104 cm x 150 cm
Tagungsraum 1 (Erdgeschoss)	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür zur Terrasse 115 cm x 150 cm
Tagungsraum 2 (Erdgeschoss)	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür zur Terrasse 115 cm x 150 cm
Speiseraum (Erdgeschoss)	✓	-	✓	-	Tische sind auf 65 cm unterfahrbar und 74 cm hoch
Terrasse	✓	✓	-	-	Türschwelle 5,5 cm
WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Türbreite 86 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen drei nicht gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 10 m).
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Türschwelle von 2 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar. Ausnahme: Türschwellen zur Terrasse von 3,5 cm bis 15 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 89 cm breit (bis auf die Tür zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung mit 86 cm).
- Die Aufzugskabine beträgt 110 cm x 140 cm (Breite x Tiefe). Es gibt ein horizontales Bedientableau.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 106 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Betten im Zimmer 08 und 33 können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Speiseraum sind die Tische eingeschränkt unterfahrbar (74 cm hoch und auf 65 cm unterfahrbar).



Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
 - Zimmer 08: rechts 142 cm x 68 cm, links 38 cm x 68 cm;
 - Zimmer 33: rechts 26 cm x 69 cm, links 146 cm x 69 cm;
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung: rechts 90 cm x 68 cm , links 110 cm x 68 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Duschen sind stufenlos begehbar. Die Duschflächen betragen mind. 148 cm x 150 cm.
- Es sind jeweils fest installierte Duschstühle vorhanden und Haltegriffe angebracht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

Zimmer 08 und 33

- Ein Fernseher mit Videotext ist nicht vorhanden.



- An den meisten Betten gibt es mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang in den öffentlichen Bereichen zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet, außer die erste Stufe der Treppe zwischen Erdgeschoss und 1. Stock. Handläufe sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.