

Bericht für den Gast



Jugendherberge Augsburg

Jugendherberge Augsburg

Anschrift	Jugendherberge Augsburg Unterer Graben 6 86152 Augsburg
Kontaktdaten	Telefon: 0821 / 780 88 90 Fax: 0821 / 780 88 9 – 29 E-Mail: info@augzburg-jugendherberge.de Web: www.augszburg-jugendherberge.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Augsburg** wurde am 14. Dezember 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2016 bis Dezember 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz	✓	✓	-	-	Weg vom Parkplatz zum Haupteingang / Tagungspavillon mit Steigung von teils 10 % über 1 m
Haupteingang	✓	✓	✓	✓	Nur per Treppe zugänglich
Nebeneingang	-	-	-	-	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer Nr. 101 (mit eigenem Waschbecken, ohne eigene Dusche/WC)	✓	-	-	-	Bewegungsfläche links neben dem Bett 90 cm x 300 cm (rechts keine Bewegungsfläche vorhanden).
Zimmer Nr. 102 (mit eigenem Waschbecken, ohne eigene Dusche/WC)	✓	-	-	-	Bewegungsfläche rechts neben dem Bett 90 cm x 300 cm (links keine Bewegungsfläche vorhanden). u.a. Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe) sind rechts 110 cm x 52 cm und links 31 cm x 52 cm.
Sanitärraum/öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Tagungspavillon	-	-	-	-	zwei Stufen, über mobile Rampe mit einer Längsneigung von 16 % zugänglich

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Allgemein

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung. Der Haupteingang ist vom Parkplatz aus über einen 120 m langen Außenweg mit einer maximalen Längsneigung von 10% über 1 m erreichbar.
- Der Haupteingang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: Tür des Nebeneingangs).
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig und schwellenlos erreichbar (Zimmer, Sanitärbereich, Speiseraum, Rezeption). Der Tagungspavillon ist über eine mobile Rampe mit einer Längsneigung von 16 % erreichbar.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer Nr. 101 und 102 (jeweils ohne eigene Dusche/WC)

- Die Zimmer Nr. 101 und 102 verfügen jeweils über eigene Waschbecken. Dusche und WC für Menschen mit Behinderung stehen im separaten öffentlichen Sanitärraum zur Verfügung (siehe unten).
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen betragen in beiden Zimmern Nr. 101 mindestens 260 cm x 150 cm.



- Im Zimmer Nr. 101 beträgt die Bewegungsfläche links neben dem Bett 90 cm x 300 cm (rechts keine Bewegungsfläche vorhanden).
- Im Zimmer Nr. 102 beträgt die Bewegungsfläche rechts neben dem Bett 90 cm x 300 cm (links keine Bewegungsfläche vorhanden).
- Pflegebetten sind in beiden Zimmern nicht vorhanden.

Öffentlicher Sanitärraum/Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe) sind rechts 110 cm x 52 cm und links 31 cm x 52 cm.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 170 cm x 170 cm.
- Beidseitig des WCs sind Haltegriffe vorhanden, der rechte Haltegriff ist hochklappbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 170 cm x 170 cm. Es sind Haltegriffe und ein Duschstuhl/Duschsitz vorhanden.
- Vor dem Waschbecken beträgt die Bewegungsfläche 250 cm x 120 cm.
- Es ist kein Alarmauslöser (Knopf) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.

Zimmer

- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Ein W-LAN, Faxgerät oder eine andere zur Kommunikation mit dem Servicepersonal geeignete technische Möglichkeit steht kostenfrei zur Verfügung.
- Es ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.

Speiseraum

- Es gibt 33 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt 33 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) vorhanden.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde sind willkommen.
- Flure/Wege und Räume sind meist hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es gibt meist keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände/Stolperstellen.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Vorhandene Glastüren haben teilweise keine Sicherheitsmarkierungen.
- Es gibt keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren.
- Im Innenbereich sind die vorhandenen Treppenstufen markiert, im Außenbereich fehlt die Stufenmarkierung.
- Die Beschilderung weist eine gut lesbare Schrift auf.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt Informationen in Form von Piktogrammen oder in bildhafter Darstellung.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.