

Bericht für den Gast



Jugendherberge Falkenberg-Tannenlohe

Jugendherberge Falkenberg-Tannenlohe

Anschrift
Jugendherberge Falkenberg Tannenlohe
Tannenlohe 1
95685 Falkenberg

Kontaktdaten
Tel.: 09637-267
E-Mail: falkenberg@jugendherberge.de
Web: www.falkenberg.jugendherberge.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Falkenberg–Tannenlohe** wurde am 16. November 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2016 bis Februar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis






| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|--|---|
| Teilergebnisse: | | | | | |
| Eingang | ✓ | ✓ | - | - | Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 230 cm x 120 cm |
| Rezeption (Erdgeschoss) | ✓ | - | ✓ | - | Counterhöhe: 145 cm |
| Aufzug (Alternative: Treppenhaus) | ✓ | - | - | - | u.a. Breite der Aufzugstür 77 cm; Kabinengröße 100 cm x 125 cm |
| Zimmer Nr. 124, 127 und 130 | ✓ | - | - | - | u.a. kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der jeweiligen Zimmer- und Badezimmertür unter 120 cm x 120 cm; Bewegungsflächen neben den WCs unter 90 cm x 70 cm |
| Speisesaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Foyer | ✓ | - | - | - | u.a. Bewegungsflächen neben dem WC 75 cm x 58 cm |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein gekennzeichnete, öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Der Eingang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos.
- Zimmer, Sanitäranlagen, Speisesaal sowie Aufenthaltsräume im Untergeschoss sind stufenlos (über Aufzug/Rampen) zugänglich.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 100 cm x 125 cm. Die Durchgangsbreite beträgt 77 cm.
- Alle weiteren Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.
- Bewegungsflächen, insbesondere an Türen, sind teilweise kleiner als 120 cm x 120 cm.
- Im Speisesaal gibt es 18 unterfahrbare Tische.

Zimmer Nr. 124, Nr. 127 und Nr. 130

- Bewegungsflächen neben den Betten betragen jeweils auf einer Seite 220 cm x 250 cm.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen sind 106 cm x 250 cm groß.
- Pflegebetten sind in den Zimmern nicht vorhanden.

Sanitärbereich (Dusche/WC) der Zimmer Nr. 124, Nr. 127 und Nr. 130

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 120 cm x 54 cm, rechts 123 cm x 54 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Die Bewegungsflächen vor den WCs beträgt 260 cm x 130 cm.
- Die Duschen sind schwellenlos zugänglich. Die Duschflächen in den Zimmern betragen 180 cm x 145 cm.
- In der Dusche sind Haltegriffe und Duschsitze vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Foyer

- Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der WC-Tür beträgt 170 x 250 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 75 cm x 58 cm, rechts 20 cm x 60 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Die Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken beträgt 145 cm x 200 cm.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Zimmer Nr. 124, Nr. 127 und Nr. 130

- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- W-LAN Zugang, Faxgerät oder andere Geräte zur Kommunikation mit dem Personal sind nicht verfügbar.

Speiseraum

- Es gibt 18 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt fünf Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist meist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Bodenindikatoren vorhanden. Andere bauliche Elemente können nur bedingt als Orientierungshilfen genutzt werden.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt teilweise Informationen in Piktogrammen oder bildhafter Darstellung.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.