

# Bericht für den Gast



Jugendherberge Bad Tölz

## Jugendherberge Bad Tölz

Anschrift                      Am Sportpark 4  
   83646 Bad Tölz

Kontaktdaten                Tel.: 08041 / 793180  
   Fax: 08041 / 7931818  
   E-Mail: [bad-toelz@jugendherberge.de](mailto:bad-toelz@jugendherberge.de)  
   Web: [www.badtoelz.jugendherberge.de](http://www.badtoelz.jugendherberge.de)

## Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Bad Tölz** wurde am 7. Januar 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



**Kommentar [AP1]:** unter Vorbehalt

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2016 bis März 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

Es wurden die Zimmer 4 und 5 sowie sämtliche Tagungsräume erfasst, außerdem die Aufenthaltsräume „Impact Zone“ und „Home Base“.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

| Barrierefreiheit<br>geprüft                       |  |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| <b>Teilergebnisse:</b>                            |   |   |   |   |   |             |
| Parken  | ✓   | -   | ✓   | -   | Stellplätze für Menschen mit Behinderung nicht gekennzeichnet                     |             |
| Eingang   | ✓   | ✓   | -   | -   |   |             |
| Rezeption   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | Bewegungsfläche an der Tür 300 cm x 123 cm,<br>WC linksseitig anfahrbar           |             |
| Zimmer Nr. 4                                      | ✓   | ✓   | -   | -   |   |             |
| Zimmer Nr. 5                                      | ✓   | ✓   | -   | -   | Bewegungsfläche an der Tür 300 cm x 123 cm,<br>WC rechtsseitig anfahrbar          |             |
| Speiseraum  | ✓   | -   | ✓   | -   | Unterfahrbarkeit der Tische in Höhe von 65,5 cm                                   |             |
| Lounge  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   |             |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (KG) | ✓   | -   | -   | -   | WC rechtsseitig anfahrbar, Spiegel nur im Stehen einsehbar                        |             |
| Aufenthaltsraum "Impact Zone" (KG)                | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   |             |
| Tagungsraum "First Base" (OG)                     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   |             |
| Tagungsraum "Second Base" (OG)                    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   |             |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

|  Barrierefreiheit geprüft |  |  |  |  | Bemerkungen  |
|--|---|---|---|---|--|
| Tagungsraum "First & Second Base" (OG)   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  |
| Tagungsraum "Power Play" (OG)  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  |
| Tagungsraum "Reef Break" (OG)  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  |
| Tagungsraum "Beach Break" (OG)   | ✓   | -   | -   | -   | 2 Stufen auf dem Weg, alternativ: Rampe mit 12 % Längsneigung              |
| Aufenthaltsraum "Home Base" (OG)   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |  |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (OG)  | ✓   | ✓   | -   | -   | u. a. Bewegungsfläche an der Tür 200 cm x 135 cm, WC linksseitig anfahrbar |

Fortsetzung Tabelle 2: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung, die jedoch nicht gekennzeichnet sind.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (Schwelle 3 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug (Kabinengröße 110 cm x 140 cm) erreichbar. Zum Tagungsraum „Beach Break“ führt alternativ zu zwei Stufen eine Rampe mit 12 % Längsneigung.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Im Speiseraum sind die Tische in Höhe von 65,5 cm unterfahrbar.

### Zimmer Nr. 4 und 5

- Die kleinere Bewegungsfläche an der Tür beträgt 300 cm x 123 cm.
- Bewegungsflächen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen sind mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe) betragen  
Zimmer Nr. 4: links 100 cm x 70 cm und rechts 24 cm x 70 cm,  
Zimmer Nr. 5: links 24 cm x 70 cm und rechts 100 cm x 70 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 144 cm x 128 cm. Es sind Haltegriffe vorhanden, und ein Duschstuhl/Duschsitz wird bei Bedarf bereitgestellt.

### Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe) betragen  
Kellergeschoss: links 38 cm x 70 cm und rechts 134 cm x 70 cm,  
Obergeschoss: links 110 cm x 70 cm und rechts 35 cm x 70 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.

- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

### Zimmer Nr. 4 und 5

- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es ist mind. eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

### Speiseraum

- Es sind 26 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außen gibt es keine gut sicht- oder tastbare Gehwegbegrenzung.
- Im Gebäude sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Räume, Flure, Treppen und der Aufzug sind hell und blendfrei beleuchtet.
- Auf den Wegen und in den Räumen sind meist keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände bzw. Stolperstellen, vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Vorhandene Ganzlastüren haben Sicherheitsmarkierungen.
- Treppen weisen keine visuell kontrastreichen Kanten auf.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- Die Beschilderung weist eine gut lesbare und kontrastreiche Schrift auf.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Rezeption ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Der Weg zu den Zimmern ist farblich gekennzeichnet („roter Gang“).
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Es sind keine Informationen mit Bildern oder Piktogrammen dargestellt (Ausnahme: WC-Beschilderung).