

# Bericht für den Gast



Eingangsbereich der Jugendherberge Landshut

## Jugendherberge Landshut

Anschrift Richard-Schirrmann-Weg 6  
84028 Landshut

Kontaktdaten Tel.: 0871 / 23449  
E-Mail: [jugendherberge@landshut.de](mailto:jugendherberge@landshut.de)  
Web: [www.landshut.de/jugendherberge](http://www.landshut.de/jugendherberge)

# Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Landshut** wurde am 8. Februar 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2016 bis Februar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Es wurden der Schlafraum 125, das Appartement 123a + 123b, der Etagen-Sanitärraum für Menschen mit Behinderung sowie der Tagungsraum „Kaminzimmer“ erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Barrierefreiheit geprüft                 </div> 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	-	✓	-	Parkplatz für Menschen mit Behinderung nicht gekennzeichnet
ÖPNV Haltestelle  Eingang	✓	-	✓	-	u. a. keine Sitzgelegenheiten  Rampe vor dem Eingang mit 11 % Neigung
Rezeption  Schlafraum 125	✓	✓	-	-	Tür zur Rezeption 80 cm breit  Bewegungsfläche vor dem Bett 100 cm x 150 cm
Appartement 123a + 123b	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsfläche an der Tür 105 cm x 180 cm
Etagen-Sanitärraum für Menschen mit Behinderung  Speiseraum  Tagungsraum „Kaminzimmer“	✓	-	-	-	u. a. WC-Tiefe nur 52 cm  Unterfahrbarkeit der Tische in einer Höhe von 65 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zehn nicht gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar.
- Das Gebäude ist über eine Rampe mit 11 % Neigung stufenlos zugänglich.
- Alle Räume sind stufenlos erreichbar.
- Türen sind mindestens 80 cm breit, Durchgänge meist breiter.
- Im Speiseraum sind die Tische in einer Höhe von 65 cm unterfahrbar.
- Im Schlafraum 125 sind die Bewegungsflächen vor dem Bett 100 cm x 150 cm.
- Die Zimmer 123a und 123b werden auch als Appartement mit Küche vermietet. Das dazugehörige Bad ist nicht konzipiert für Menschen mit Behinderung. Es kann der Etagen-Sanitärraum genutzt werden.
- Ein Pflegebett steht nicht zur Verfügung.

### Etagen-Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe) betragen links 18 cm x 52 cm und rechts 60 cm x 52 cm.
- Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 89 cm x 129 cm groß.
- Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Anklopfen an die Schlafräumtüren wird nicht durch ein Blink- oder Blitzsignal angezeigt.
- In den Schlafräumen 123a und 123b ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Ein W-LAN Zugang steht zur Verfügung.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm geht das Personal durch alle Räume bzw. Bereiche.

## Speiseraum

- Es sind 12 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt 18 Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt 18 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.



- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- In den Innenbereichen sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände oder Stolperstellen, vorhanden.
- Es sind keine Bodenindikatoren vorhanden, außer vor der Rezeption. Andere bauliche Elemente können nur bedingt als Orientierungshilfen genutzt werden.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

## Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht bildhaft oder mit Piktogrammen dargestellt.